

Số: 389 /BVBV

Ba Vì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu thuê đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì để đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý có các thông số và giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế không gây ô nhiễm môi trường;

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì kính mời các Quý công ty, đơn vị quan tâm tham gia báo giá, nội dung cụ thể như sau:

TT	Danh mục vật tư, nội dung công việc thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Hệ thống xử lý nước thải Y tế 1. Tủ điện - Kiểm tra an toàn điện; - Kiểm tra thiết bị hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật; - Kiểm tra chất lượng Biến tần và các phao tín hiệu đi kèm; - Kiểm tra các Contactor, Cảm biến nhiệt, và Role trung; gian so với tín hiệu biến tần. 2. Bể điều hòa - Vệ sinh rác tại khoang bơm; - Kiểm tra tình trạng làm việc của 02 bơm chuyên bậc; - Kiểm tra chất lượng phao tín hiệu; - Kiểm tra khoang tác rác và lưới lọc rác. 3. Bể yếm khí - Kiểm tra tình trạng giá thể vi sinh yếm khí; - Vệ sinh ngăn Yếm khí 1, ngăn yếm khí 2, ngăn trung gian; - Kiểm tra tuyến đường ống công nghệ dẫn vào và ra của 03 ngăn. 4. Ngăn thiếu khí (Bể Composite) - Bảo dưỡng máy khuấy; - Vệ sinh bể;	lần	1	Bảo dưỡng

TT	Danh mục vật tư, nội dung công việc thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	- Kiểm tra chất lượng tuyến ống công nghệ vào, ra bể - Kiểm tra tuyến ống bổ sung Methanol; - Kiểm tra tuyến đường ống dẫn khí, điều chỉnh (nếu cần). 5. Ngăn hiếu khí (Bể Composite) - Kiểm tra chất lượng vi sinh trong bể; - Vệ sinh bể; - Kiểm tra tuyến ống dẫn khí, điều chỉnh nếu cần; - Kiểm tra giá thể vi sinh. 6. Máy thổi khí - Kiểm tra chất lượng màng lọc khí, thay nếu hỏng; - Thay dầu bôi trơn đúng chủng loại; - Thay dây curoa nếu cần.			
II	Modul tháp lọc khí mùi			Sửa chữa
	1. Sửa chữa, thay mới tuyến ống thu gom và khí từ máy hút mùi lên tháp lọc.	bộ	1	
	2. Thay vật tư lọc mùi; than hoạt tính; bảo dưỡng quạt hút mùi.	kg	250	
III	Máy thổi khí: - Bảo dưỡng, căn chỉnh lại dao cắt khí; - Vệ sinh, bảo dưỡng khoang cắt khí; - Thay trục, bi trục và quấn lại Motor; - Thay dây Curoa; - Thay dầu nhớt bôi trơn.	lần	1	Sửa chữa
IV	Tuyến thu gom ống khí - Đào đất toàn bộ tuyến ống thu gom khí - Thay mới tuyến ống thu gom - Lắp đất hoàn trả lại mặt bằng	hệ thống	1	Thay mới
V	Máy bơm chuyển bậc bể điều hòa (Bơm chìm nước thải (loại có cánh cắt rác))	chiếc	1	Thay mới
VI	Van phao tín hiệu (báo mực nước)	cái	3	Thay mới
VII	Vi sinh	lần	1	Nuôi cấy

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Kính đề nghị các Công ty, Đơn vị có nhu cầu, năng lực thực sự, uy tín, khả năng đáp ứng, phù hợp với lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ quan tâm gửi bản

báo giá để Bệnh viện có căn cứ xây dựng Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023 tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

Địa chỉ: Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 02433.863.139; Email: bvdkbv@gmail.com

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Minh

